

СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА

IV Назначение и область применения станка	3
II Транспортировка станка	4
III Фундамент станка, монтаж и установка	6
IV Паспорт станка	8
V Описание станка	22
VI Электрооборудование	46
VII Гидрооборудование	57
VIII Смазка станка	63
IX Первоначальный пуск	69
X Настройка станка	75
XI Регулировка станка	78
XII Ремонт станка	84
XIII Сведения о приспособлениях	
XIV Детали запасные и быстроизнашиваемые	86
XV Техническая документация	89

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ

1 Гидравлическая схема	I3Ф3.87.000Г3
2 Гидрооборудование	I3Ф3.87.000
3 Панель	I3Ф3.87.010СВ
4 Присоединение гидростанции к станку	I3Ф3.87.020СВ
5 Разводка труб гидрооборудования	I3Ф3.88.000СБ
6 Схема электрическая принципиальная	I3Ф3.96.000Э3
7 Схема электрическая соединений	I3Ф3.96.000Э4
8 Редуктор. Монтаж проводов	I3.21.000 СхЭм
9 Привод продольных перемещений	I3Ф3.30.000
10 Суппорт крестовый (3 листа)	I3Ф3.31.000СБ ②
11 Станина	I3Ф3.10.000

Чертежи и документы
 15784
 19 ЗАМ. Г13Ф3.3585 Мт. № 06.07.91
 ИЗМ. № 001. 2013
 ИЗМ. № 002. 25.06.85
 ИЗМ. № 003. 25.06.85

19	ЗАМ. Г13Ф3.3585	Мт. №	06.07.91	ИЗМ. №	001. 2013	ИЗМ. №	002. 25.06.85	ИЗМ. №	003. 25.06.85
					13Ф3.00.000 РЭ				

1

✓ I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНКА

Токарный полуавтомат с числовым программным управлением предназначен для черновой и чистовой токарной обработки деталей (типа "Бал" с цилиндрическими и криволинейными поверхностями) в условиях среднесерийного и мелкосерийного производства.

Станок обеспечивает комплексную токарную обработку деталей в один установка за счет возможности использования в одном автоматическом цикле набора разноголового инструмента (проходных, подрезных, канавочных, фасонных и прочих резцов), размещенного в поворотной резцовой головке.

Процесс производительной обработки обеспечивается автоматическим изменением по программе скоростей шпинделя и подач суппорта.

Станок, в основном, приспособлен для обработки деталей в центрах, но может быть применен и для патронных работ при соответствующей оснастке.

ЭНИМС
Завод
"Станкоконструкции"

Токарный полуавтомат с ЧПУ

Модель

171343

Фотоком

Гуровское к станку

Лист

3

Всего

89

I. НАЗНАЧЕНИЕ СТАНКА

У. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ СТАНКА

Принцип работы.

В основу работы станка положен принцип шагово-импульсных перемещений суппорта по двум взаимно перпендикулярным координатам с управлением от электронной системы.

Система отрабатывает программу, записанную на перфорированную ленту.

Главное движение (вращение шпинделя) осуществляется от асинхронного электродвигателя через соответствующие кинематические цепи (см. кинематическую схему станка лист 28).

Для автоматического изменения чисел оборотов шпинделя в процессе обработки изделия служат электромагнитные муфты, установленные в редукторе (коробке скоростей).

Привод подач суппорта - электрогидравлические; осуществляются от шагового электродвигателя с гидроусилителем моментов с передачей на ходовой винт. Заданный размер перемещения суппорта (например, при обработке детали) осуществляется за счет отработки определенного числа импульсов, чему соответствует поворот ротора шагового электродвигателя на определенный угол (например, за один импульс поворот ротора осуществляется на $1,5^\circ$). Цена импульса, или так называемая дискретность, при перемещении рабочего органа зависит также от последующей кинематической цепи.

Скорость, с которой осуществляются перемещения зависит от частоты электрического тока и последующей кинематической цепи, на низких частотах привод работает со скоростью подач, на высоких - со скоростью быстрых перемещений.

Т.о. автоматическое изменение скорости подач в процессе обработки, переход с подач на быстрые хода и наоборот осуществляется от

Инв. № 100
Лист 1 из 2
Автоматика
Подач и подъема

ЗИМС завод "Станкоконструкция"	Токарный полуавтомат с ЧПУ Руководство к станку У. ОПИСАНИЕ СТАНКА	Модельный 171343	Документ. Лист 22 Всего л. 69
--------------------------------------	--	---------------------	--

электронной системы за счет управляемых частотой.

Важим издалии в центрах микропрограммный.

Электрическая схема управления позволяет полностью автоматизировать процесс обработки на станке (загрузка и снятие деталей осуществляется оператором), а также производить элементарные перемещения рабочих органов станка в режиме наладки со стационарного пульта управления (см. схему и назначение органов управления на листах II, III и IV) и с пульта системы (см. паспорт системы).

Электрическая схема станка в сочетании с электронной системой управления позволяет:

1. Одновременную работу приводов поперечного и продольного движений суппорта (получаются прямолинейные и конусные траектории движения инструмента).

2. Последовательную работу указанных приводов (цилиндрические кривые и прямые торцы).

3. Осуществлять прямые и обратные перемещения на скоростях порядка быстрых перемещений.

4. Автоматическую смену инструмента в любой последовательности основной головки и многопрограммную обработку.

5. Осуществлять циклы изделий в центрах.

Основная характерная последовательность работы на станке по программе:

После включения кнопки "привод", установки заготовки в центрах станка, осуществляемой оператором и ее закрепления от нажатия нажимной педали управления пинолью задней фаски проверяется на световой сканированием на стационарном пульте и пульте электронной системы нахождение исходного положения. В исходном положении должны быть суппорты по-

ЭЧУИС	Режимы подач/скорости с ЧПУ	Модуль	Файл
Центры смены инструментов	Ручное управление Остановка станка	Лист	Файл

воротная резцовая головка, переколента с записью ЧПУ "171343" заправлена в специальное считываемое лентопротяжное устройство системы. Нажимается кнопка "Начало программы", начинает вращаться шиндель, а суппорт быстро подходит к обрабатываемой детали, и по заданной программе начинает обработку соответствующим инструментом. Смена инструмента осуществляется только после отвода поперечного ползуна суппорта вверх от детали на расстояние достаточное для поворота резцовой головки. После смены инструмента продолжается дальнейшая обработка детали. Во время выполнения рабочей программы могут быть использованы все, установленные в головке инструменты в любой последовательности и неоднократно. По завершении процесса обработки суппорта (сначала ползун, затем каретка возвращается в исходное положение, фиксируемое специальной системой выключателей. Нажимом нижней педали заготовка высвобождается из центров при отводе шинделя задней бабки.

С № 071343
с

ЧИС №	Пол. ведущ.	Виды и дата	ЧИС №	Пол. ведущ.
15784		19.02.76 Цеху		д. Н22-1М

ЭНИМС завод "Станкоконструкция"	Токарный полуавтомат с ЧПУ Руководство к станку У. ОПИСАНИЕ СТАНКА	Модель 171343 Лист 24 Всего 89	Документ
---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------

✓ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ГРУПП СТАНКОВ
(рис. 9)

		Примечание
1.	1343.10.000	I
2.	13T13.16.000	I
3.	1343.30.000	I
4.	1343.32.000	I
5.	1343.41.000	I
6.	1343.42.000	I
7.	1343.53.000	I
8.	1343.52.000	I
9.	1343.61.000	I
10.	1343.67.000	I
11.	1343.84.000	I
12.	1343.96.000	I
13.	1343.96.100	I
14.	1343.96.100	I
15.	13.11.000	I
16.	13.20A.000	I
17.	13.21.000	I
18.	13.22.000	I
19.	13.42A.000	I

15784	Лист	Подп. и дата	Бланк и дата
			25.06.81 Челн

19	0.25	171343.3585	шт.	шт.	29.07.81	Лист
15	301	171343.3033	отрицательно	19.03.80		

1343.00.000 РЭ

Лист

25

копии 0821:

бланк 11

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА

Станок имеет следующие кинематические цепи:

- цепь главного движения;
- цепь привода продольных перемещений суппортов;
- цепь привода поперечных перемещений суппорта.

Работа механизмов главного привода ясна из кинематической схемы.

Следует только отметить, что автоматическая смена скоростей шпинделя осуществляется за счет 4-х электромагнитных муфт.

Торможение шпинделя также осуществляется муфтами.

Возможны следующие комбинации включения муфт:

Включаются муфты:

1. Скорость (минимальная)	-	ЭМ9	-	ЭМII
2. Скорость	-	ЭМ9	-	ЭМI2
3. Скорость	-	ЭМIO	-	ЭМII
4. Скорость (максимальная)	-	ЭМИO	-	ЭМИ2
Торможение шпинделя	-	ЭМИI	-	ЭМИ2

Продольные перемещения осуществляются от электроидиаграммического шагово-импульсного привода Э32-Г18-23 шестерен I7; I4 и ходового винта 50x8.

Поперечные перемещения осуществляются по цепи: от электрогидравлического шагово-импульсного привода; шестерни I9,20 винт 40x6 (см. кинематическую схему).

Привод поворота и фиксации резцовой головки производится от гидродвигателя Г15-23 через шестерни 2I,22, червяк 23, червячную шестерню 24. (см. кинематическую схему).

Чертежный лист № 1 из 2
15.02.76 Мурзин
С. А. Данилов

ЗИМС "СтанкоБудСтрой" 15784	Токарный полуавтомат с ЧУ Руководство к станку у. ОПИСАНИЕ СТАНКА	Модель И71363	Формула
		Лист 27	Без

УЧЕБНОЙ
15786

ПОДРУГА
19.02.76


ВЗДОХ ЧИСЛ
СЧИСЛ

ПОДРУГА

332-718-23

ШАРИКОВЫЕ РОЛИКИ
Ди: 50мм, Z=8мм.
Ди = 40мм, Z=6мм.

332-718-23



**Спецификация зубчатых колес,
червяков и реек.**

<i>Группа</i>	<i>Л/к бала по схеме</i>	<i>Н по схеме</i>	<i>Число зубьев или шаг захо- дов.</i>	<i>Модуль или шаг 8 мм.</i>	<i>Усил внто вой лини</i>	<i>Шири- на обода в мм.</i>	<i>Мате- риал</i>	<i>Терми- чес- кая обра- ботка</i>	<i>Твердость</i>	<i>Примечан.</i>
	I	1	53			20	40Х	TВ4	HRC-52	
	I	2	43			20	40Х	TВ4	HRC-52	
	II	3	43			20	40Х	TВ4	HRC-52	
	II	4	33			20	40Х	TВ4	HRC-52	
	II	5	38			20	40Х	TВ4	HRC-52	
	III	6	53			20	40Х	TВ4	HRC-52	
	III	7	48			20	40Х	TВ4	HRC-52	
				42		22	40Х	TВ4	HRC-52	
				34		22	40Х	TВ4	HRC-52	
				38		22	40Х	TВ4	HRC-52	
				38		22	40Х	TВ4	HRC-52	
				29		22	40Х	TВ4	HRC-52	
				47		22	40Х	TВ4	HRC-52	
				24		22	40Х	TВ4	HRC-52	
				52		22	40Х	TВ4	HRC-52	
	V	8	45	4	35	18ХГТ	TВ4	HRC-50		
	V	9	28	4	42	18ХГТ	TВ4	HRC-50		
	V	10	48	2	16	40Х	TВ4	HRC-50		
		11	47	2	10	40Х	TВ4	HRC-54	насос	
	VI	12	53	4	35	18ХГТ	TВ4	HRC-50		
	VI	13	70	4	35	18ХГТ	TВ4	HRC-50		

*Шлифовальная
станина*

ЭНИМС

Завод

Станкоконструкция

*Токарный полуавтомат с ЧПУ
Руководство по станку
V (Описание станка)*

*Модель № № документа
171393*

Лист 29 из 89

Станина	VII	14	80	2		16	20X	T84	HRC 60	
	VII		1	8			8X8		HRC 58-62	шариковая пара Ø50x8
		15	102	2		16	45	45-4		
Задняя бабка	IX	16	13	2		18	45	T84	HRC 50	
Привод прорезиновых подшип.		17	24	2		16	20X	T84	HRC 60	
		18	23	2		16	текст. сталь			
Суппорт крестовин	VII	19	105	2		16	40X	T84	HRC 50	
		20	21	2		16	40X	T84	HRC 50	
			1	6			XBT	M-58	HRE-58	шариковая пара Ø40x6
Поворотная резцовочная головка		21	18	2,5		26	40X	T84	HRC48...52	
	IX	22	34	2,5		15	40X	T84	HRC48..52	
	IX	23	1			72	20X		H8210..230	
	X	24	48	3		35	80	Ø910.05		
Командо- аппарат смазки		20	1		8		текст лит			
		80	1		8		текст лит			

1393.00.000PJ

У ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ СТАНКА

Основные базовые детали – основание, корпус шпиндельной бабки, проставок и станина образуют жесткую, замкнутую конструкцию, на которой размещены остальные узлы станка.

Основание (рис. II).

Собственно основание 13.II.0II представляет собой полую, жесткую чугунную отливку с двумя тумбами. Средняя часть выполнена в виде корыта для сбора стружки и установки емкости для охлаждающей жидкости. В нише левой тумбы размещается электродвигатель главного привода с устройством для натяжения ремней.

К левой торцовой плоскости прикреплен облицовочный кожух с окном, закрытым крышкой.

На правой тумбе закреплен проставок 13.II.0I2, посредством которого основание соединяется со станиной 13.23.10.0II. На задней стенке левой тумбы устанавливается редуктор главного привода, закрепленный планкой 13.II.058 и винтами с левой торцовой плоскости основания через лапу редуктора с вертикальными пазами, обеспечивающими вертикальное перемещение редуктора при натяжении ремней.

На левой тумбе устанавливается шпиндельная бабка гр. 13.20A.000. На наружной стороне основания закреплены кронштейны с направляющей для передвижного щита ограждения гр. 13.23.53.000. Внизу крепится педаль управления пинолью задней бабки гр. 13.42A.000.

Редуктор (рис. I2-I3).


Редуктор 13.21.000 (коробка скоростей) предназначен для передачи движения от главного электродвигателя к шпиндельной бабке и представляет собой 4-х валовую коробку с размещенными в ней 4-мя электромагнитными муфтами, обеспечивающими четыре автоматические скорости и


15	Зам.1	17343.3033	Перикод 09.03.04	1343.00.000 Рэ	Лист
15	Зам.1	17343.3033	Перикод 09.03.04	1343.00.000 Рэ	31

Формат

ЧИСЛ. ПОСЛ.	ДАТА УДАРА	ВЗОЛ. ЧИСЛ.	СН-ОПЕР. ПОСЛ. УДАР
15784	19.02.76 Шумф		


Восстановлен с подлинника
Верно: № 34- (Демиденко) 13.5.81.





Toropchouj novodvornou c sly

Рис. II. Основание



1120080-055/00374082-64

12.11.062

302


卷之三


四

Восстановлен с подчинники
верно: Асп- (демиденко) 14.05.81

Имя: фамилия	Пар. идент.	Адрес: телефон	Инф-ция	Надо: здания
15784	19.02.76 Киселев			

11/15/04	11/15/04	11/15/04
11/15/04	11/15/04	11/15/04





торможение главного привода.

Четыре пары смесных колес обеспечивают необходимый диапазон скоростей, передаваемый со шкива редуктора на шкив шпиндельной бабки (см. кинематическую схему рис.10).

Шпиндельная бабка (рис.14-16)

Шпиндельная бабка I3.30A представляет собой 2-х валовую коробку, которая верхней плоскостью крепится к станине, а нижней к основанию станка. Таким образом шпиндельная бабка является соединительным звеном (проставком) между станиной и основанием.

Шпиндель станка смонтирован в подшипниках качения. Передней опорой служит конический двухрядный подшипник с цилиндрическими роликами.

В качестве задней опоры шпинделя служат радиально-упорный подшипник и подшипник. Крутящий момент на шпиндель передается от шкива редуктора клиновыми ремнями на шкив приемного вала шпиндельной бабки, затем через блок шестерен на шестерни шпинделя, жестко закрепленные на нем.

Станина.

Собственно станина выполнена в виде ребристой жесткой отливки прямоугольной формы.

На передней и нижней поверхностях расположены направляющие соответственно для крестового суппорта и задней бабки. В низе передней стенки установлен ходовой винт, осуществляющий перемещение суппорта. На нижней поверхности закреплена рейка для установочных перемещений задней бабки.


На левом торце станины крепится привод продольных перемещений I3Ф3.30 суппорта.

Изображение: План и виды

ЭНИМС завод "Станко конструкция"	Токарный полуавтомат с ЧПУ Руководство к станку У. ОПИСАНИЕ СТАНКА	Модель № 171323	Лист 35	Мод.кн. №ст. №
--	--	--------------------	------------	-------------------

Восстановлен с подшипником
Верно: Дем- (Демиденко) 12.05.81

Изделие	Подп. и дата	Взят. инв.	Номер: бубл.	Подп. и дата
15784	10.02.76	1000		



Инв. № подп. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. №-дубл. Подп. и дата
15784 19.02.76 Чечур

Восстановлен с подлинника
Ведмо! Февр. (Демиденко) 13.05.81.




Рис. 15 Шлихательная база

Техническое описание с № 14	Масштаб 1:100
Уровень восстановления к стакну	Ном. 37 База


ЧИСЛ.Н/Р/ОДА	Подп. и дата	ВЗАИМ.ЧИСЛ.	ЧИСЛ.Н/Р/ОДА	Подп. и дата
15784	19.02.76 <i>Левин</i>			

15784

19.02.16 Allegor

ВЗАИМ. ИНВ. Н ИНОВ. ВУДО. ПРОД. И ДАТА

Род. и дата



Задняя бабка (тжс. 17-18)

Задняя бабка пр.13.22 имеет общие направляющие со щипцальной бабкой и базируется с нижней стороны станины.

Шиноль перемещается в чугунном корпусе бабки при помощи гидравлическогоцилиндра, закрепленного на правом торце бабки.

Щипцы базируются в подвижных качениях. Передней опорой служит конический двухсторонний постолник с цилиндрическими роликами. В качестве задней опоры щипцов установлены радиально-упорный подшипник и постолник.

На передней поверхности корпуса задней бабки установлены токовый выключатель, контролирующий захват детали шинолью. На выключатель воздействует упор, закрепленный на штанге, установленной на пятали. На задней (тыльной) поверхности корпуса задней бабки установлено реле давления захвата шиноля, контролирующее давление масла в пятали.

Шиноль управляется с помощью ножной педали 13.4.4. Установочное перемещение задней бабки вдоль оси щипцов осуществляется с помощью вала-шестерни, вращающегося в корпусе бабки с правой стороны.

Корпус продольных перемещений (пр. 1343.30)

Представляет собой литой корпус, смонтированный по фланцу (дет. 1343.10.052) и закрепленный на штанге (дет. 1343.10.051) с левого торца станины. Внутри корпуса размещены зубчатая передача, состоящая из двух шестерен, одна из которых смонтирована на валу гидроусилителя моментов, другой - неподвижно на ходовом винте.

На внешней горизонтальной поверхности корпуса установлены механизм выбора бокового зазора в зубчатой передаче, осуществляемый с помощью поворота эксцентрикового фланца (дет. 1343.30.004).

На этом фланце установлены все электрогидравлический привод. Гидроусилитель моментов и магнито-импульсный привод привод-

ИДНВ № подп. подп. и дата	ВЗДМ. ИДНВ. № 0-9481. 25.02.77	подп. и дата
1343.4		
ИДНВ № подп. подп. и дата	Токарный полуавтомат с ФУ Руководство к эксплуатации У. ОГРАНЧО. СПАСКА	Подпись подп. № 171343 Лист 39 из 69


Восстановлен с подшипником
Верно: № 26. 07. 77

№ подл. в дате взам. имен. в. а. Наука подл. в дате

15784

26.07.77

под. пинами 155мм



ВОССТАНОВЛЕН С ПОДЛЯЧНИКА
Верно: Аль-26.07.77

448.4001	1000.0000	B30M.UH8.N	C. P. NOVON.	1000.0000
15184	26.07.77			




рис. 18 Задняя бочка

тель. Узел имеет еще механизм ручного привода ходового винта, состоящий из переднего валика (дет. 1343.80.052) с дисковым и шестигранником под ключ на хвосте и сцепной шестерней (дет. 1343.80.081).

Во время работы привода шестерня должна быть выведена из зацепления с шестерней ходового винта.

20 Суппорт крестовый (гр. 1303.31.000Б)

Состоит из следующих основных частей и механизмов: продольной литой каретки (дет. 1303.31.011), поперечного ползуна (дет. 1303.31.025) и привода поперечных перемещений. Каретка Г-образной формы. Значительно развита по длине и по высоте в правой части, т. е. в зоне направляющих ползуна. В этой же части прилит втянутый вверх и обребренный кронштейн, на котором размещен привод поперечных перемещений.

Движение ползуна осуществляется с помощью пары ходовой винт-гайка. Нижняя, осевая и радиальная опоры винта, размещены на каретке, а верхняя, радиальная, в плите, закрепленной сверху на выпуклой части каретки. На ползуне с внутренней стороны смонтирована гайка. Ползун перемещается по каретке в прямоугольных узких направляющих.

Продольная каретка перемещается на станине также от ходового винта. Гайка винта закреплена с внутренней стороны на левой части каретки. Привод поперечных перемещений состоит из электрогидравлического импульсного привода (шаговой электродвигатель [редакция] и гидроусилитель момента), размещенного сзади ползуна и вынесенного от винта (дет. 1303.31.063) вниз и пары шестерен. Одна шестерня закреплена непосредственно на валу гидроусилителя момента, а вторая на ходовом винте. Выбор бокового зазора в зацеплении шестерен осуществляется так же, как в приводе продольных перемещений с помощью эксцентрикового фланца (дет. 1303.31.III).

Суппорт снабжен вспомогательными механизмами: механизмом выбора лотков, состоящим из двух гидравлических пневмок, поднимаемых

Зав. индекс.	Полка и место в зоне индексации	Изменение
1303	1303.31.000Б	1303.31.000Б

Токарный полуавтомат с ЧПУ	Модель	1303.31.000Б
Руководство в складку Установка станка	Лист	42

Поворотная резцовая головка
(узел 13ТФЗ.16.000, рис.18 "а")

На ползуне суппорта монтируется поворотная 4-х позиционная резцовая головка, которая в процессе обработки осуществляется автоматическую смену режущего инструмента. Привод поворота и фиксация (зажим) головки осуществляется от реверсивного гидромотора I через пару шестерен 2,3 червячную передачу 4,5 и специальную клиновую муфту 6,7. Работа головки: при зафиксированном (т.е. рабочем положении) гидромотор не вращается, хотя он находится под давлением, при отключенном электромагните реверсивного золотника управления головкой. Это обеспечивает постоянный поджим и надежную фиксацию поворотного корпуса головки 8 через закрепленный на нем зубчатый венец 9, к жестко закрепленной к ползуну суппорта плите с зубчатым венцом 10. Такое состояние головки является рабочим.

По команде от системы управления (при работе по программе) или от кнопки "поворот резцовой головки" (при работе в наладке) включается магнит реверсивного золотника, давление подается в другую полость гидромотора I, и он начинает вращаться в обратную сторону. Полумуфта 6 и полумуфта 7, закрепленная непосредственно на поворотном корпусе 8, освобождаются от действия затяжки и под действием пружин II весь корпус поворотной головки 8 с зубчатым венцом 9 отходит от плиты с зубчатым венцом 10. Происходит расфиксация головки. При дальнейшем вращении гидромотора полумуфта 6 своими выступами наталкивается на выступы полумуфты 7 и, принудительно увлекая её за собой, вместе с ней поворачивает корпус головки, вынимая предварительные фиксаторы 12 из фиксирующих гнезд неподвижной оси 13. Вращение поворотного корпуса головки с инструментом продолжается до тех пор, пока один из 4-х выключателей 17, соответствующий номеру позиции резцовой головки, заданной по программе (или в наладке от пакетного переключателя на пульте станка), не будет нажат (включен) кулачком 14 через поворотный стержень 16, на который воздействует нажимающий штырь 15. Предварительные фиксаторы 12 засекают в фиксирующие гнёзда оси 13 и останавливают корпус головки 8. Нажатый выключатель 17 через соответствующие электрические цепи отключает электромагнит реверсивного золотника, который меняет направление вращения гидромотора.

1313.00.000.Р9

13784	18.02/6	Штук	1	1000.
ШИЛ. КИСО Н.БОКУМ	МОД. Альфа			

ползун, во время работы, вверх; механизмом автоматической смазки (УЗ.13.Ф3.42), а также системой конечных выключателей, обеспечивающих безаварийную работу и автоматическую установку суппорта в точное нулевое (исходное положение) без применения жестких упоров.



Принцип установки ползуна и каретки суппорта в исходное положение аналогичен. Сводится к следующему: на холостом винте закрепляется якорь (дет. 13Ф3.31.126). При вращении винта якорь с каждым оборотом проходит через щель бесконтактного конечного выключателя закрепленного на неподвижной плате, не вызывая никаких команд, до тех пор, пока не будет активизирован, т.е. подключен к электросети. Для активизации используется обычный конечный выключатель, который срабатывает при подходе ползуна или каретки (смотри для какого привода) близко к исходному положению (меньше шага ходового винта). Другой конечный выключатель переключает до этого скорость привода с быстрой на медленную, т.н. "ползучую".

На ползуне суппорта размещены поворотная резцовая головка, для которой в ползуне предусмотрены: специальное посадочное место и устройство для охлаждения инструмента.

Верно: Зимин (Земадеко) №0078

Номер	Номер	Номер	Номер	Номер
15784	19.02.16			

ЭНИМС Завод "Станкоконструкция"	Токарный полуавтомат с ЧПУ	Модель 1713Ф3	№докум
	Руководство к станку У. ОПИСАНИЕ СТАНКА	Лист 43	Всего л 89






Рис. 18а. Стаборотная резцовка головка

卷之三

13.02.00.00003

Изменение вращения происходит и полумуфты 6, которая своими скосами через полумуфту 7 прижимает корпус головки 8 к зубчатому венцу плиты 10, преодолевая усилие отжимных пружин 11. При этом замыкается цепь низковольтного упора (на рис. не показан), который дает сигнал о том, что головка зафиксирована и можно продолжать цикл работы станка по программе.

№ п/п	Ном.черт.	Ном.дата	Зав.номер	Черт.номер	Ном.дата
15.784		19.02.76			

13Ф3.00.000.РЭ	Лист
	45

Всм лист	№ документ	Ном.л	Лист
----------	------------	-------	------